

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

УВАГА! Під час монтажу елементи необхідно класти на м'яку чисту підкладку, наприклад, рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може призвести до появи подряпин на поверхні меблів.

1. В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**.

УВАГА! Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

2. До боків **1,2** вбити полицетримачі **d1**.

3. Скласти сегмент згідно з малюнком і з'єднати стяжними гвинтами типу конфірмат **e8**, використовуючи для цього ключик **z1**.

4. Покласти корпус сегменту фасадом вниз на рівну поверхню, вирівняти бокові стінки так, щоб діагоналі були рівними.

5. Прибити задню стінку **4** цвяхами **l1**.

6. Акуратно наклеїти мірило.

7. Прикріпити сегмент до стіни.

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

ВНИМАНИЕ! Во время монтажа элементы следует класть на мягкую чистую подкладку, например: полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.

1. В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**.

ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!

2. К бокам **1,2** вбить полкодержатели **d1**.

3. Собрать сегмент в соответствии с рисунком и соединить стяжными винтами типа конфирмат **e8**, используя для этого ключик **z1**.

4. Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровную поверхность, выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.

5. Прибить заднюю стенку **4** гвоздями **l1**.

6. Аккуратно наклеить мерку.

7. Прикрепить сегмент к стене.

Фурнітура

20x



Ø5x17 мм

d1

10x



Ø7x60 мм

e8

16x



Ø8x30 мм

f1

5x

**k27**

75x

**l1**


5x

**s1**

40x

**s4**

1x

**z1**

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

Система **ЛЕО**

Стелаж кутовий


Стеллаж угловой

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

ширина 75 см
висота 181 см
глибина 75 см

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ширина 75 см
высота 181 см
глубина 75 см

**УВАГА !!!****Шановний Клієнте!**

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикетку-ярлик з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!**Уважаемый Клиент!**

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия браку

обязательно!!! -

этикетку-ярлик с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.






При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламація не принимается!



Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волинский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Номер елемента	Розміри	Код	Номер пакета
1	1747x347	LE2-105	1/2
2	1747x347	LE2-106	1/2
3	1747x179	LE2-120	1/2
4	1785x638	LE2-909	1/2
5	750x750	LE2-212	2/2
6	750x750	LE2-211	2/2
7	726x726	LE2-305	2/2

