




# Інструкція з монтажу меблів

Спальня «Венера  
Люкс»; «Кароліна»;  
«Ніколь»  
Ліжко 160

Виробник: ТзОВ «СОКМЕ»  
Україна (80040)  
Львівська область  
Сокальський р-н, смт. Жвирка  
вул. Лесі Українки, 32  
тел: (03257) 7-43-23, 7-43-30.



# Спальня «Кароліна»; «Венера Люкс»; «Ніколь» Ліжко 160



Ліжко 160		
№	Деталь	Розміри, мм
1,5	Боковина	2000x220-2шт.
2	Планка передня	1600x120-1шт.
3	Планка задня	1600x120-1шт.
4	Панель	1636x360-1шт.
6	Планка стяжна	1600x60-2шт.
7	Підголів'я ліжка	1750x850-1шт.
8	Підніжжя кровати	1750x600-1шт.
9	Каркас ламелі з ніжками	1600x2000-1шт.
Підніжжя ліжка «Венера Люкс»		
10	Підніжжя ліжка	1750x568-1шт.
11	Планка МДФ	1670x60 – 1шт.
12	Планка МДФ	180x90 – 2шт.



1шт. Ключ Z	6шт. Колік 8x32	16шт. шуруп 4x16	4шт. Кутник монтажний	18шт. Конфірмат 7x50
8шт. Цвях-ніжка	8шт. Шуруп 4,2x28	8шт. Болт стяжний	4шт. Конфірмат 7x70	12шт. Заглушка

Вибрати з пачок потрібні елементи (розміри елементів вказані в таблиці). В отвори Ø8мм., які знаходяться в торцях елементів залити клей, потім вбити колики 8x32. Скласти ліжко відповідно до малюнка (враховуючи нумерацію в таблиці) і скріпити її конфірматами 7x50, використовуючи при цьому спеціальний ключ Z. (Для спальні «Венера Люкс» підніжжя ліжка зібрати з елементів 10,11,12 і скріпити конфірматами 7x70,7x50). Деталь 3 прикріпити до деталі 4 стяжними болтами. У нижню частину елементів 4,8 вбити цвях-ніжки. Також шурупами 4,2x28 додатково закріпити підніжжя 8 до деталі 2. Підголів'я ліжка 7 прикріпити до панелі 4 стяжними болтами. Кутники монтажні використовуються для додаткового кріплення деталей 1,2,5,8.

**Список інструментів, потрібних для використання:** молоток металевий, викрутка, рулетка, олівець, ключ для конфірматів, електродріль, свердло Ø8.  
**Примітка:** виробник залишає за собою право проводити зміни параметрів виробів без попередження.